

# **A6M33SSL: Statistika a spolehlivost v lékařství**

## **Teorie spolehlivosti**

Vojta Vonásek  
[vonasek@labe.felk.cvut.cz](mailto:vonasek@labe.felk.cvut.cz)

České vysoké učení technické v Praze  
Fakulta elektrotechnická  
Katedra kybernetiky

# Opakování

## Poruchy jednotlivých prvků

- Zatím uvažujeme dvoustavové provky (funguje/nefunguje)
- Poruchy jsou náhodné v čase
- Pravděpodobnost bezporuchového provozu  $R(t)$
- Intenzita poruch  $\lambda(t)$
- Umíme použít různá rozdělení poruch
- Jak je to v případě složitějších soustav/prvků?
  - soustavy prvků
  - vícestavové prvky
  - poruchy s opravami

# Spolehlivost soustav


- Analýza spolehlivosti komplexního systému je náročná
- Analýza podsystémů je jednoduší
- Vyžadována znalost o propojení systémů
- Předpokládáme nezávislost poruch podsystémů

## Značení:

- $X_i$ : stav, že funguje prvek  $i$ ,  
→  $P(X_i) = R_i(t)$  je pravděpodobnost, že prvek  $i$  funguje
- $\overline{X}_i$ : je, kdy prvek  $i$  nefunguje  
→  $P(\overline{X}_i) = Q_i(t)$  je pravděpodobnost, že prvek  $i$  nefunguje
- Porucha jednoho prvku ještě nemusí znamenat poruchu celého systému
- Sledujeme, zda soustava "přenáší signál ze vstupu na výstup"

# Sériové zapojení


- dvoustavové prvky (buď funguje, nebo je porucha)
- prvky jsou bez oprav
- prvky jsou nezávislé
- celá soustava je funkční, když jsou funkční všechny prvky
- porucha alespoň jednoho prvku způsobí poruchu celé soustavy



$$R = P(X_1 \wedge X_2 \wedge \dots \wedge X_n) = P(X_1) \cdot P(X_2) \cdot \dots \cdot P(X_n)$$

# Sériové zapojení


- dvoustavové prvky (buď funguje, nebo je porucha)
- prvky jsou bez oprav
- prvky jsou nezávislé
- celá soustava je funkční, když jsou funkční všechny prvky
- porucha alespoň jednoho prvku způsobí poruchu celé soustavy



$$R = P(X_1 \wedge X_2 \wedge \dots \wedge X_n) = P(X_1) \cdot P(X_2) \cdot \dots \cdot P(X_n)$$

**Příklad:**  $P(X_1) = 0.9$ ,  $P(X_2) = 0.8$


$$R = P(X_1) \cdot P(X_2) = 0.9 \cdot 0.8 = 0.72$$



Celková pravděpodobnost, že soustava funguje je menší než spolehlivost nejhoršího prvku.

# Paralelní zapojení


- dvoustavové prvky bez oprav, nezávislé
  - celá soustava je funkční, pokud funguje alespoň jeden prvek



$$\begin{aligned}
 R &= P(X_1 \vee X_2 \vee \dots \vee X_n) \\
 &= 1 - P(\text{nefunguje ani jeden prvek}) \\
 &= 1 - P(\overline{X}_1)P(\overline{X}_2) \cdot \dots \cdot P(\overline{X}_n) \\
 &= 1 - (1 - P(X_1))(1 - P(X_2)) \dots (1 - P(X_n))
 \end{aligned}$$

# Paralelní zapojení


- dvoustavové prvky bez oprav, nezávislé
- celá soustava je funkční, pokud funguje alespoň jeden prvek



$$\begin{aligned}R &= P(X_1 \vee X_2 \vee \dots \vee X_n) \\&= 1 - P(\text{nefunguje ani jeden prvek}) \\&= 1 - P(\overline{X}_1)P(\overline{X}_2) \cdot \dots \cdot P(\overline{X}_n) \\&= 1 - (1 - P(X_1))(1 - P(X_2)) \dots (1 - P(X_n))\end{aligned}$$


**Příklad:**  $P(X_1) = 0.5, P(X_2) = 0.6$

$$R = 1 - (1 - P(X_1))(1 - P(X_2)) = 1 - 0.5 \cdot 0.4 = 0.8$$



# Paralelní zapojení


- dvoustavové prvky bez oprav, nezávislé
- celá soustava je funkční, pokud funguje alespoň jeden prvek



$$\begin{aligned}R &= P(X_1 \vee X_2 \vee \dots \vee X_n) \\&= 1 - P(\text{nefunguje ani jeden prvek}) \\&= 1 - P(\overline{X}_1)P(\overline{X}_2) \cdot \dots \cdot P(\overline{X}_n) \\&= 1 - (1 - P(X_1))(1 - P(X_2)) \dots (1 - P(X_n))\end{aligned}$$


**Příklad:**  $P(X_1) = 0.5, P(X_2) = 0.6, P(X_3) = 0.1$

$$R = 1 - (1 - P(X_1))(1 - P(X_2))(1 - P(X_3)) = \\1 - 0.5 \cdot 0.4 \cdot 0.9 = 0.82$$



# Paralelní zapojení

- dvoustavové prvky bez oprav, nezávislé
- celá soustava je funkční, pokud funguje alespoň jeden prvek



$$\begin{aligned} R &= P(X_1 \vee X_2 \vee \dots \vee X_n) \\ &= 1 - P(\text{nefunguje ani jeden prvek}) \\ &= 1 - P(\overline{X}_1)P(\overline{X}_2) \cdot \dots \cdot P(\overline{X}_n) \\ &= 1 - (1 - P(X_1))(1 - P(X_2)) \dots (1 - P(X_n)) \end{aligned}$$

Celková pravděpodobnost, že soustava funguje je větší než spolehlivost nejlepšího prvku.

# Sériová/paralelní soustava pro závislé prvky

- Nezávislé prvky:  $P(X_1 \wedge X_2) = P(X_1)P(X_2)$
- Závislé prvky:  $P(X_1 \wedge X_2) = P(X_1)P(X_2|X_1)$

## Sériová soustava:

$$\begin{aligned} R &= P(X_1 \wedge X_2 \wedge \dots \wedge X_n) \\ &= P(X_1)P(X_2|X_1)P(X_3|X_1X_2) \dots P(X_n|X_1X_2 \dots X_{n-1}) \end{aligned}$$

## Paralelní soustava:

$$\begin{aligned} Q &= P(\overline{X}_1 \wedge \overline{X}_2 \wedge \dots \wedge \overline{X}_n) \\ &= P(\overline{X}_1)P(\overline{X}_2|\overline{X}_1)P(\overline{X}_3|\overline{X}_1\overline{X}_2) \dots P(\overline{X}_n|\overline{X}_1 \dots \overline{X}_{n-1}) \end{aligned}$$


# Zapojení prvků ve spolehlivosti

**Zapojení prvků z hlediska spolehlivosti nemusí odpovídat jejich fyzickému zapojení**

- Je nutné rozlišovat fyzické zapojení a zapojení z hlediska spolehlivosti
- Záleží na poruchách prvků a na celkové požadované funkci obvodu

## Paralelní zapojení rezistorů

- Rezistor je funkční, pokud má odpor  $R$
- Celý systém je funkční, pokud má odpor  $R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$
- Porucha jednoho rezistoru vede na změnu odporu celé soustavy
- Z hlediska spolehlivosti jsou prvky v sérii



# Zapojení prvků ve spolehlivosti


Schéma spolehlivosti také závisí na jejich funčnosti a požadované funkčnosti celého systému

- Hydraulický ventil je pod tlakem otevřen
- Pokud není tlak, ventil se automaticky zavře ("fail-safe-close")



## Případ I

- Ventil funguje, pokud se při výpadku tlaku automaticky zavře
- Systém funguje, pokud ventily fungují jako bezpečnostní bariéra
- Z hlediska spolehlivosti jsou zapojeny paralelně




## Případ II

- Ventil funguje, pokud je při tlaku otevřený a při ne-tlaku zavřený. Je porouchaný, pokud se zavře i při tlaku.
- Systém funguje, pokud je potrubí při tlaku otevřené
- Z hlediska spolehlivosti se jedná o sériové zapojení



# Výpočet spolehlivosti soustav

- V soustavě identifikujeme seriové a paralelní kombinace
- Postupně zjednodušujeme




Tento postup ale nelze vždy použít (např. u prvků v více vstupy). Pak

- Metoda rozkladu
- Metoda výčtu (metoda seznamu)
- Výpočet s využitím drah a řezů

# Výpočet spolehlivosti soustav

- V soustavě identifikujeme seriové a paralelní kombinace
- Postupně zjednodušujeme




Tento postup ale nelze vždy použít (např. u prvků v více vstupy). Pak

- Metoda rozkladu
- Metoda výčtu (metoda seznamu)
- Výpočet s využitím drah a řezů

# Výpočet spolehlivosti soustav

- V soustavě identifikujeme seriové a paralelní kombinace
- Postupně zjednodušujeme




Tento postup ale nelze vždy použít (např. u prvků v více vstupy). Pak

- Metoda rozkladu
- Metoda výčtu (metoda seznamu)
- Výpočet s využitím drah a řezů

# Výpočet spolehlivosti soustav

- V soustavě identifikujeme seriové a paralelní kombinace
- Postupně zjednodušujeme




Tento postup ale nelze vždy použít (např. u prvků v více vstupy). Pak

- Metoda rozkladu
- Metoda výčtu (metoda seznamu)
- Výpočet s využitím drah a řezů

# Výpočet spolehlivosti soustav

- V soustavě identifikujeme seriové a paralelní kombinace
- Postupně zjednodušujeme




Tento postup ale nelze vždy použít (např. u prvků v více vstupy). Pak

- Metoda rozkladu
- Metoda výčtu (metoda seznamu)
- Výpočet s využitím drah a řezů

# Výpočet spolehlivosti soustav

- V soustavě identifikujeme seriové a paralelní kombinace
- Postupně zjednodušujeme



Tento postup ale nelze vždy použít (např. u prvků v více vstupy). Pak

- Metoda rozkladu
- Metoda výčtu (metoda seznamu)
- Výpočet s využitím drah a řezů

# Výpočet spolehlivosti soustav


- V soustavě identifikujeme seriové a paralelní kombinace
- Postupně zjednodušujeme



Tento postup ale nelze vždy použít (např. u prvků v více vstupy). Pak

- Metoda rozkladu
- Metoda výčtu (metoda seznamu)
- Výpočet s využitím drah a řezů

# Metoda rozkladu




Pokud prvek  $C$  funguje:

$$P(S|C) = (P(A) + P(B) - P(A)P(B)) \cdot P(D)$$

Případ, kdy prvek  $C$  nefunguje:

$$P(S|\bar{C}) = P(A) \cdot P(D)$$



Celková právděpodobnost, že soustava funguje:

$$\begin{aligned} P(S) &= P(S|C) \cdot P(C) + P(S|\bar{C})(1 - P(C)) \\ &= P(C)[P(A) + P(B) - P(A)P(B)] + (1 - P(C))[P(A)P(D)] \\ &= P(A)P(D) + P(B)P(C)P(D) - P(A)P(B)P(C)P(D) \end{aligned}$$

# Systémy typu $m$ z $n$

- Systém se skládá z  $n$  komponent
- Jednotlivé prvky jsou identické, nezávislé a dvou-stavové
- Pravděpodobnost bezporuchového provozu každého prvku je  $p$

Pro správnou funkci systému je třeba právě  $m$  prvků.

Pravděpodobnost, že  $m$  prvků funguje je:

$$P = \binom{n}{m} p^m (1-p)^{n-m}$$

Pro správnou funkci systému je třeba alespoň  $m$  prvků.

Pravděpodobnost, že alespoň  $m$  prvků funguje je:

$$P = \sum_{k=m}^n \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

- Použití: automobilový průmysl, telekomunikace, integrované obvody
- Obecně se používá k zálohování

# Metoda seznamu

- Vytvořit seznam všech možných stavů systémů
- Označit stavy  $i$ , kde soustava funguje
- Spočítat  $R_i(t)$  pro tyto stavy
- Spolehlivost soustavy je pak

$$R(t) = \sum_i^k R_i(t),$$

kde  $k$  je počet funkčních stavů.

- Metoda hrubé síly, vyžaduje vyhodnotit  $2^n$  stavů

# Výpočet soustav s náhodnými poruchami

Jak určit spolehlivost soustav pro časově závislé náhodné poruchy?

- Poruchy prvků lze modelovat známými hustotami
- Známe  $R_i(t)$  jednotlivých prvků
- Výpočet se provádí uvedenými metodami
- $P(X_i) = R_i(t)$  a  $Q(X_i) = 1 - R_i(t)$
- Na základě výsledné spolehlivosti  $R(i)$  lze dále odvozovat  $T_s$ , hustotu apod..


Předpoklady:

- Nezávislé prvky
- Struktura systému se nemění v čase

# Výpočet soustav s náhodnými poruchami

**Příklad:** sériová soustava

- Uvažujme exponenciálním rozdělení poruch s parametry  $\lambda_i$
- $R_i(t) = e^{-\lambda_i t}$



$$\begin{aligned} R(t) &= P(X_1) \cdot P(X_2) \cdots P_n(X_3) \\ &= R_1(t) \cdot R_2(t) \cdots R_n(t) \\ &= e^{-\lambda_1 t} \cdot e^{-\lambda_2 t} \cdots e^{-\lambda_n t} \\ &= e^{-(\sum_{i=1}^n \lambda_i)t} \end{aligned}$$


Jaká je střední doba bezporuchového provozu této soustavy?

$$T'_s = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \lambda_i}$$

# Výpočet soustav s náhodnými poruchami

**Příklad:** paralelní zapojení

- Uvažujme exponenciálním rozdělení poruch s parametry  $\lambda_A = 0.1$ ,  $\lambda_B = 0.2$ , a  $\lambda_C = 0.3$
- $R_A(t) = e^{-\lambda_A t}$ , atd.



$$\begin{aligned} R(t) &= 1 - (1 - R_A(t))(1 - R_B(t))(1 - R_C(t)) \\ &= 1 - (1 - e^{-\lambda_A t})(1 - e^{-\lambda_B t})(1 - e^{-\lambda_C t}) \end{aligned}$$

**Výpočet R(20) soustavy:**

$$R_A(20) = e^{-0.1 \cdot 20} = 0.13$$


$$R_B(20) = e^{-0.2 \cdot 20} = 0.018$$

$$R_C(20) = e^{-0.3 \cdot 20} = 0.0024$$

$$R(20) = 1 - (1 - e^{-0.1 \cdot 20})(1 - e^{-0.2 \cdot 20})(1 - e^{-0.3 \cdot 20}) = 0.153$$

# Výpočty s uvažováním časově závislých poruch




**Příklad:** metoda rozkladu



$$P(S) = P(A)P(D) + P(B)P(C)P(D) - P(A)P(B)P(C)P(D)$$


Předpokládajme exp. rozdělení poruch u všech prvků s parametry  $\lambda_a, \dots, \lambda_d$ . Tedy  $P(A) = e^{-\lambda_a t}$ ,  $P(B) = e^{-\lambda_b t}$ , atd.

$$\begin{aligned} R(t) &= e^{-\lambda_a t} e^{-\lambda_d t} + e^{-\lambda_b t} e^{-\lambda_c t} e^{-\lambda_d t} - e^{-\lambda_a t} e^{-\lambda_b t} e^{-\lambda_c t} e^{-\lambda_d t} \\ &= e^{-(\lambda_a + \lambda_d)t} + e^{-(\lambda_b + \lambda_c + \lambda_d)t} - e^{-(\lambda_a + \lambda_b + \lambda_c + \lambda_d)t} \end{aligned}$$




# Porovnání sér. a paralelní kombinace

Pokud prvky mají exponenciální rozdělení s parametrem  $\lambda_1$  a  $\lambda_2$



$$R(t) = e^{-\lambda_1 t} e^{-\lambda_2 t}$$

$$T_s = \frac{1}{\lambda_1 + \lambda_2}$$




$$R(t) = e^{-\lambda_1 t} + e^{-\lambda_2 t} - e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)t}$$


$$T_s = \frac{1}{\lambda_1} + \frac{1}{\lambda_2} - \frac{1}{\lambda_1 + \lambda_2}$$

# Porovnání sér. a paralelní kombinace

Pokud prvky mají exponenciální rozdělení s parametrem  $\lambda_1$  a  $\lambda_2$



$$R(t) = e^{-\lambda_1 t} e^{-\lambda_2 t} \cdots e^{-\lambda_n t}$$



$$T_s = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \lambda_i}$$

$$R(t) = 1 - (1 - e^{-\lambda_1 t})(1 - e^{-\lambda_2 t}) \cdots (1 - e^{-\lambda_n t})$$

$$\begin{aligned} T_s &= \left( \frac{1}{\lambda_1} + \frac{1}{\lambda_2} + \dots + \frac{1}{\lambda_n} \right) - \left( \frac{1}{\lambda_1 + \lambda_2} + \frac{1}{\lambda_2 \lambda_3} + \dots + \frac{1}{\lambda_{n-1} \lambda_n} \right) \\ &\quad + \left( \frac{1}{\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3} + \dots + \frac{1}{\lambda_{n-2} \lambda_{n-1} \lambda_n} \right) \\ &\quad \dots \\ &\quad + (-1)^{n-1} \frac{1}{\sum_{i=1}^n \lambda_i} \lambda_i \end{aligned}$$


# Metoda drah a řezů

- Metoda vhodná pro soustavy s nezávislými prvky
- Vychází z grafu soustavy
  - Vrcholy grafu jsou prvky soustavy
  - Hrany grafu jsou jejich spojnice
- Analýza na základě drah a řezů v grafu
- Soustava funguje, pokud funguje alespoň jedna dráha
- Soustava je v poruše, pokud nefunguje alespoň jeden řez

# Metoda drah a řezů

## Cesta v grafu:

- Taková množina komponent  $T$ , které svojí funkčností zajišťují funkčnost celého systému
- Cesta je minimální pokud z ní nemůžeme žádný prvek odebrat, aniž by byla porušena funkčnost systému
- Pravděpodobnost, že cesta  $T$  funguje:  $P(T)$  je sériové zapojení jejích komponent



**Cesty:**  $\{a, b\}$ ,  $\{a, c\}$ ,  $\{a, b, c\}$

**Minimální cesty:**  $\{a, b\}$ ,  $\{a, c\}$

Pravděpodobnost, že funguje cesta  $\{a, b\}$ :  $P(a-b) = P(a) \cdot P(b)$


Poznámka:

Cesta  $\{a, b, c\}$  není minimální, protože můžeme odebrat např.  $b$  a výsledek (tj.  $\{a, c\}$ ) je pořád cestou a zajišťuje chod systému.

# Metoda drah a řezů

## Řez:

- Taková množina komponent  $C$ , jejichž současná porucha způsobí poruchu celého systému
- Řez je minimální pokud z něj nemůžeme žádný prvek odebrat aniž by přestal být řezem.
- Pravděpodobnost, že řez  $C$  nefunguje  $Q(C)$  je pravděpodobnost, že nefungují všechny prvky řezu současně



**Řezy:**  $\{a\}$ ,  $\{b, c\}$ ,  $\{a, b\}$ ,  $\{a, c\}$ ,  $\{a, b, c\}$

**Minimální řez:**  $\{a\}$ ,  $\{b, c\}$

**Pravděpodobnost, že řez  $\{a, c\}$  nefunguje:**  $Q(ac) = P(\bar{a}) \cdot P(\bar{c})$

Poznámka:

$\{a, b\}$  není minimální řez, protože lze redukovat odebráním  $b$  na  $\{a\}$ , což je pořád řez.

$\{a, c\}$  není minimální řez, protože lze redukovat odebráním  $c$  na  $\{a\}$ , což je pořád řez.

Podobně pro  $\{a, b, c\}$ .

# Metoda drah a řezů

- Obvod funguje, pokud je funkční alespoň jedna minimální cesta  $T_1, \dots, T_n$
- Obvod nefunguje, pokud je nefunční alespoň jeden minimální řez  $C_1, \dots, C_m$

**Pravděpodobnost, že systém funguje:**

$$R = P(T_1 \vee T_2 \vee \dots \vee T_n)$$


**Pravděpodobnost, že systém nefunguje:**

$$Q = P(\overline{C_1} \vee \overline{C_2} \vee \dots \vee \overline{C_m})$$

# Metoda drah a řezů — příklad

**Minimální cesty:**  $T_1 = \{a, b\}, T_2 = \{a, c\}$

**Minimální řez:**  $C_1 = \{a\}, C_2 = \{b, c\}$



Pravděpodobnost, že systém funguje:

$$R = P(T_1 \vee T_2) = 1 - (1 - P(T_1))(1 - P(T_2))$$

kde  $P(T_1) = P(a) \cdot P(b)$  a  $P(T_2) = P(a) \cdot P(c)$ .

Pravděpodobnost, že systém nefunguje:

$$Q = P(\overline{C_1} \vee \overline{C_2}) = P(\overline{C_1}) + P(\overline{C_2}) - P(\overline{C_1})P(\overline{C_2})$$

# Metoda drah a řezů — řešení soustavy

- Výpočet minimálních drah a minimálních řezů může být komplikované u velkých (složitých) soustav
- Grafové algoritmy
- Je nutné výpočet pravděpodobnosti sjednocení jevů, které se nevylučují (složité pro hodně prvků)
- Možné zjednodušení: prostý součet pravděpodobností

## Příklad:

$$\begin{aligned} P(A \vee B \vee C) &= P(A) + P(B) + P(C) \\ &\quad - P(AB) - P(BC) - P(AC) \\ &\quad + P(ABC) \end{aligned}$$

Pokud se jevy  $A, B, C$  vzájemně vylučují:

$$P(A \vee B \vee C) = P(A) + P(B) + P(C).$$

Obecně:

$$P(A \vee B \vee C) \leq P(A) + P(B) + P(C)$$

# Metoda drah a řezů — zjednodušení

- Zjednodušení: prostý součet pravděpodobností pro sjednocení jevů
- Důsledek:  $R$  a  $Q$  poskytují pouze horní a spodní odhady spolehlivosti

**Pravděpodobnost bezporuchového provozu (horní odhad):**

$$R \leq \sum_i P(T_i), \quad T_i \text{ jsou dráhy}$$

**Pravděpodobnost poruchy (horní odhad):**

$$Q \leq \sum_i P(\overline{C_i}) \quad C_i \text{ jsou řezy}$$


a dolní odhad  $R$  je tedy:

$$R \geq 1 - \sum_i P(\overline{C_i})$$

# Metoda drah a řezů — příklad

## Zjednodušený výpočet metodou drah a řezů

- **Minimální cesty:**  $T_1 = \{a, b\}, T_2 = \{a, c\}$
- **Minimální řez:**  $C_1 = \{a\}, C_2 = \{b, c\}$
- Všechny prvky stejné:  $P(a) = P(b) = P(c) = p.$



$$R \leq P(T_1) + P(T_2) = P(a)P(b) + P(a)P(c) = 2p^2$$


$$\begin{aligned} R &\geq 1 - (P(\overline{C_1}) + P(\overline{C_2})) \\ &\geq 1 - ((1 - P(a)) + (1 - P(b))(1 - P(c))) \\ &\geq -1 + 3p + p^2 \end{aligned}$$

$$-1 + 3p - p^2 \leq R \leq 2p^2$$


# Metoda drah a řezů — příklad

## Zjednodušený výpočet metodou drah a řezů


- **Minimální cesty:**  $T_1 = \{a, b\}, T_2 = \{a, c\}$
- **Minimální řez:**  $C_1 = \{a\}, C_2 = \{b, c\}$
- Všechny prvky stejné:  $P(a) = P(b) = P(c) = p$ .



$$-1 + 3p - p^2 \leq R \leq 2p^2$$



# Metoda drah a řezů — příklad



**Minimálná dráhy:** {1, 4} {2, 5} {1, 3, 5} {2, 3, 4}

**Minimální řezy:** {1, 2} {4, 5} {1, 3, 5} {2, 3, 4}

# Vícestavové prvky

- Dosud jsme uvažovali dvou-stavové prvky (funguje/nefunguje)
- Prvky/soustavy mohou mít obecně více typů poruch
- Např. zářivka:
  - svítí (bezporuchový stav)
  - svítí ale se změněnou barevnou teplotou
  - svítí a občas blikne
  - svítí a "bzučí", ...




## Tří-stavové prvky:

- Dva typy poruch:
  - porucha "přerušením"("open mode failure")
  - porucha "zkratem"("close mode failure")
- např. diody, tranzistory, ventily, relé obvody
- **Přidání redundantních prvků může snížit nebo i zvýšit spolehlivost soustavy**



# Tří-stavové prvky

- Tři stav:  $x$  (funguje),  $x_z$  (zkrat),  $x_p$  (přerušení)
- $q_z = P(x_z)$  je pravděpodobnost, že je prvek ve stavu "zkrat"
- $q_p = P(x_p)$  je pravděpodobnost, že je prvek ve stavu "přerušení"
- $Q_z$  = pravděpodobnost, že je celá soustava "ve zkratu"
- $Q_p$  = pravděpodobnost, že je celá soustava "přerušená"



## Sériové zapojení

$$Q_z = q_{1z} \cdot q_{2z} \cdots q_{nz}$$


$$Q_p = 1 - (1 - q_{1p})(1 - q_{2p}) \cdots (1 - q_{np})$$

$$R = 1 - Q_z - Q_p$$



# Tří-stavové prvky

- Tři stav:  $x$  (funguje),  $x_z$  (zkrat),  $x_p$  (přerušení)
- $q_z = P(x_z)$  je pravděpodobnost, že je prvek ve stavu "zkrat"
- $q_p = P(x_p)$  je pravděpodobnost, že je prvek ve stavu "přerušení"
- $Q_z$  = pravděpodobnost, že je celá soustava "ve zkratu"
- $Q_p$  = pravděpodobnost, že je celá soustava "přerušená"




## Paralelní zapojení

$$Q_z = 1 - (1 - q_{1z})(1 - q_{2z}) \cdots (1 - q_{nz})$$


$$Q_p = q_{1p} \cdot q_{2p} \cdots q_{np}$$

$$R = 1 - Q_z - Q_p$$



## Tří-stavové prvky: příklad

- Pravděpodobnost zkratu:  $q_z = 0.6$
- Pravděpodobnost přerušení:  $q_p = 0.2$
- Určete  $R$ ,  $Q_z$  a  $Q_p$  soustavy.



Pravděpodobnost bezporuchového stavu samotné diody je  
 $R = 1 - q_z - q_p = 1 - 0.6 - 0.2 = 0.2$ .


$$Q_z = 1 - (1 - q_z)^2 = 1 - (1 - 0.6)^2 = 0.84$$

$$Q_p = q_p^2 = 0.2^2 = 0.04$$

$$R = 1 - Q_z - Q_p = 1 - 0.84 - 0.04 = 0.12$$

## Tří-stavové prvky: příklad

- Pravděpodobnost zkratu:  $q_z = 0.6$
- Pravděpodobnost přerušení:  $q_p = 0.2$
- Určete  $R$ ,  $Q_z$  a  $Q_p$  soustavy.



Pravděpodobnost bezporuchového stavu samotné diody je  
 $R = 1 - q_z - q_p = 1 - 0.6 - 0.2 = 0.2$ .

$$Q_z = 1 - (1 - q_z)^2 = 1 - (1 - 0.6)^2 = 0.84$$

$$Q_p = q_p^2 = 0.2^2 = 0.04$$

$$R = 1 - Q_z - Q_p = 1 - 0.84 - 0.04 = 0.12$$

Přidáním dalšího prvku paralelně došlo ke zhoršení spolehlivosti!

# Tří-stavové prvky

- Přidáním prvků v sérii zvyšujeme pravděpodobnost přerušení
- Přidáním prvků paralelně zvyšujeme pravděpodobnost zkratu
- Jak zvolit počet prvků, aby byla pravděpodobnost bezporuchového provozu maximální?

## Sériové zapojení

$$n_0 = \frac{\log\left(\frac{q_p}{1-q_z}\right)}{\log\left(\frac{q_z}{1-q_p}\right)}$$

## Paralelní zapojení

$$n_0 = \frac{\log\left(\frac{q_s}{1-q_p}\right)}{\log\left(\frac{q_p}{1-q_s}\right)}$$

$$n = \begin{cases} \lfloor n_0 \rfloor + 1 & \text{když } n_0 \text{ není celé číslo} \\ n_0 \text{ nebo } n_0 + 1 & \text{pokud } n_0 \text{ je celé číslo} \end{cases}$$