

# **A6M33SSL: Statistika a spolehlivost v lékařství**

## **Teorie spolehlivosti**

Vojta Vonásek  
vonasek@labe.felk.cvut.cz

České vysoké učení technické v Praze  
Fakulta elektrotechnická  
Katedra kybernetiky


# Vícestavové prvky

- Prvky/soustavy mohou mít obecně více typů poruch
- Např. zářivka:
  - svítí (bezporuchový stav)
  - svítí ale se změnou barevnou teplotou
  - svítí a občas blikne
  - svítí a "bzučí", ...



## Tří-stavové prvky:

- Dva typy poruch:
  - porucha "přerušením"("open mode failure")
  - porucha "zkratem"("close mode failure")
- Vhodné pro diody, tranzistory, ventily, relé obvody
- Three Miles Island: porucha ventilu v "otevřeném"stavu
- **Přidání redundantních prvků může snížit nebo i zvýšit spolehlivost soustavy**



# Tří-stavové prvky

- Tři stavy:  $x$  (funguje),  $x_z$  (zkrat),  $x_p$  (přerušení)
- $q_z = P(x_z)$  je pravděpodobnost, že je prvek ve stavu "zkrat"
- $q_p = P(x_p)$  je pravděpodobnost, že je prvek ve stavu "přerušení"
- $Q_z$  = pravděpodobnost, že je celá soustava "ve zkratu"
- $Q_p$  = pravděpodobnost, že je celá soustava "přerušená"



funguje




zkrat



přerušeno

# Tří-stavové prvky

- Tři stavy:  $x$  (funguje),  $x_z$  (zkrat),  $x_p$  (přerušeni)
- $q_z = P(x_z)$  je pravděpodobnost, že je prvek ve stavu "zkrat"
- $q_p = P(x_p)$  je pravděpodobnost, že je prvek ve stavu "přerušeni"
- $Q_z$  = pravděpodobnost, že je celá soustava "ve zkratu"
- $Q_p$  = pravděpodobnost, že je celá soustava "přerušená"



## Sériové zapojení

$$Q_z = q_{1z} \cdot q_{2z} \cdot \dots \cdot q_{nz}$$

$$Q_p = 1 - (1 - q_{1p})(1 - q_{2p}) \cdot \dots \cdot (1 - q_{np})$$


$$R = 1 - Q_z - Q_p$$

$$R = \sum_{i=1}^n \binom{n}{i} r^i q_z^{n-i}$$



# Tří-stavové prvky

- Tři stavy:  $x$  (funguje),  $x_z$  (zkrat),  $x_p$  (přerušení)
- $q_z = P(x_z)$  je pravděpodobnost, že je prvek ve stavu "zkrat"
- $q_p = P(x_p)$  je pravděpodobnost, že je prvek ve stavu "přerušení"
- $Q_z$  = pravděpodobnost, že je celá soustava "ve zkratu"
- $Q_p$  = pravděpodobnost, že je celá soustava "přerušená"




## Paralelní zapojení

$$Q_z = 1 - (1 - q_{1z})(1 - q_{2z}) \cdots (1 - q_{nz})$$

$$Q_p = q_{1p} \cdot q_{2p} \cdots q_{np}$$


$$R = 1 - Q_z - Q_p$$

$$R = \sum_{i=1}^n \binom{n}{i} r^i q_p^{n-i}$$



## Tří-stavové prvky: příklad

- Pravděpodobnost zkratu:  $q_z = 0.6$
- Pravděpodobnost přerušení:  $q_p = 0.2$
- Určete  $R$ ,  $Q_z$  a  $Q_p$  soustavy.



Pravděpodobnost bezporuchového stavu samotné diody je

$$R_d = 1 - q_z - q_p = 1 - 0.6 - 0.2 = 0.2.$$


$$Q_z = 1 - (1 - q_z)^2 = 1 - (1 - 0.6)^2 = 0.84$$

$$Q_p = q_p^2 = 0.2^2 = 0.04$$

$$R = 1 - Q_z - Q_p = 1 - 0.84 - 0.04 = 0.12$$

## Tří-stavové prvky: příklad

- Pravděpodobnost zkratu:  $q_z = 0.6$
- Pravděpodobnost přerušení:  $q_p = 0.2$
- Určete  $R$ ,  $Q_z$  a  $Q_p$  soustavy.



Pravděpodobnost bezporuchového stavu samotné diody je

$$R_d = 1 - q_z - q_p = 1 - 0.6 - 0.2 = 0.2.$$

$$Q_z = 1 - (1 - q_z)^2 = 1 - (1 - 0.6)^2 = 0.84$$

$$Q_p = q_p^2 = 0.2^2 = 0.04$$

$$R = 1 - Q_z - Q_p = 1 - 0.84 - 0.04 = 0.12$$

**Přidáním dalšího prvku paralelně došlo ke zhoršení spolehlivosti!**

# Tří-stavové prvky

- Přidáním prvků v sérii zvyšujeme pravděpodobnost přerušení
- Přidáním prvků paralelně zvyšujeme pravděpodobnost zkratu
- Jak zvolit počet prvků, aby byla pravděpodobnost bezporuchového provozu maximální?

## Sériové zapojení

$$n_0 = \frac{\log\left(\frac{q_p}{1-q_z}\right)}{\log\left(\frac{q_z}{1-q_p}\right)}$$

## Paralelní zapojení

$$n_0 = \frac{\log\left(\frac{q_z}{1-q_p}\right)}{\log\left(\frac{q_p}{1-q_z}\right)}$$

$$n = \begin{cases} \lfloor n_0 \rfloor + 1 & \text{když } n_0 \text{ není celé číslo} \\ n_0 \text{ nebo } n_0 + 1 & \text{pokud } n_0 \text{ je celé číslo} \end{cases}$$




# Tří-stavové prvky

**Příklad:** Relé má pravděpodobnost přerušení  $q_p = 0.1$  a zkratu  $q_z = 0.2$ . Kolik těchto prvků je třeba zapojit sériově, aby byla maximalizována  $R$ ?

$$n_0 = \frac{\log\left(\frac{q_p}{1-q_z}\right)}{\log\left(\frac{q_z}{1-q_p}\right)} = \frac{\log\left(\frac{0.1}{1-0.2}\right)}{\log\left(\frac{0.2}{1-0.1}\right)} = 1.38$$

Optimální počet prvků je  $n = \lfloor n_0 \rfloor + 1 = 2$ .



# Tří-stavové obvody: příklad



$q_z$	$q_p$	Sériové			Paralelní		
		$Q_z$	$Q_p$	$R$	$Q_z$	$Q_p$	$R$
0.6	0.2	0.36	0.36	0.28	0.84	0.04	0.12
0.2	0.2	0.04	0.36	0.6	0.36	0.04	0.6
0.1	0.2	0.01	0.36	0.63	0.19	0.04	0.77

- Porucha zkratem nevádí v sériovém zapojení
- Porucha přerušením nevádí v paralelním zapojení

# Tří-stavové obvody: příklad



$q_z$	$q_p$	Sériové			Paralelní		
		$Q_z$	$Q_p$	$R$	$Q_z$	$Q_p$	$R$
0.6	0.2	0.36	0.36	0.28	0.84	0.04	0.12
0.2	0.2	0.04	0.36	0.6	0.36	0.04	0.6
0.1	0.2	0.01	0.36	0.63	0.19	0.04	0.77

- Porucha zkratem nevadí v sériovém zapojení
- Porucha přerušením nevadí v paralelním zapojení
- Pokud převažují poruchy typu "zkrat", je lepší sériové zapojení
- Pokud převažuje porucha "přerušením", je lepší paralelní zapojení

# Zvýšení spolehlivosti systémů

- Vstupem je požadovaná míra spolehlivosti po určenou dobu
- Volba lepších materiálů, technologie výroby, konstrukce . . .
- Použití prvků s vyšší spolehlivostí
- Volba zapojení komponent
- Zálohování (zvýšení redundance)
  - Stálé
  - Majoritní
  - S přepínáním

**Nelze dosáhnout absolutní spolehlivosti systému.**

# Stálé zálohování prvků

- Prvky v záloze jsou trvale zapnuty
- Náklady na běžící zálohu




## Záloha v sérii

- Vhodná při častých poruchách typu "zkrat"
- Např. spínací obvody

## Paralelní záloha


- Vhodná při častých poruchách typu "přerušení"
- Vhodné pro systémy, kdy lze připustit současný běh záloh (např. datové zálohy, poč. sítě)
- Nevhodné např. pro regulační obvody

Výchozí prvek




# Stálé zálohování soustav

- Výchozí systém




# Stálé zálohování soustav

- Výchozí systém




- Paralelní záloha napájení




# Stálé zálohování soustav


- Výchozí systém



- Paralelní záloha napájení




- Zvýšení odolnosti vůči poruchám diod






# Stálé zálohování soustav

## Výchozí systém




## Zálohování jednotlivých prvků

- Každý prvek je zálohován samostatně




# Stálé zálohování soustav

## Výchozí systém



## Zálohování soustav

- Soustava se zálohuje jako celek



# Zálohování prvků nebo soustavy

Je lepší zálohování "po prvcích" nebo "celé soustavy" (uvažujme stejné dvoustavové prvky)?

Původní systém:  $R = p^2$

Záloha celé soustavy:

$$R_s = 1 - (1 - p^2)^2 = 2p^2 - p^4$$




Záloha po prvcích:

$$R_p = (2p - p^2)^2 = 4p^2 - 4p^3 + p^4$$

Porovnáním  $R_p$  a  $R_s$ , např:



$$R_p - R_s = 2(p - 2p)^2$$

zjistíme, že záloha po prvcích je v tomto případě lepší. Toto lze zobecnit na  $n$  dvoustavových stejných prvků, **obecně to ale neplatí!**




# Příklad paralelního zálohování

- Obvod realizuje operaci AND
- Možné poruchy: diody, rezistory
- Záloha použita např. v NASA Orbiting Astronomical Observatory





# Příklad paralelního zálohování

- Obvod realizuje operaci AND
- Možné poruchy: diody, rezistory
- Záloha použita např. v NASA Orbiting Astronomical Observatory




# Příklad paralelního zálohování

- Spojky lan
- Porucha spojky: spojení se přeruší
- Podobně u mostních konstrukcích



# Zálohování majoritou

- $n$  systémů běží současně
- Bere se ten výstup, který má majorita systémů
- $n$  liché
- Vhodné pro digitální systémy
- Předpoklad: fungující majorizační člen
- Jen pro systémy, kde lze určit majoritu
- Typicky pro "digitální" systémy
- Zálohy běží → spotřeba, náklady, údržba



## Použití:

- integrované obvody
- ECC paměť
- Výpočty ve vesmíru (např. na satelitech)
- Komunikace, např. protokol FlexRay (automobilový průmysl)
- První použití Maj. systémů v čs. počítači SAPO (1957–1960)

# Zálohování majoritou

- Prvky fungují s pravděpodobností  $p$
- Uvažujme soustavu s  $n = 3$  prvky.
- Pro správnou funkčnost jsou třeba alespoň 2 prvky


Pravděpodobnost, že funguje právě  $m$  prvků:

$$P_m = \binom{n}{m} p^m (1-p)^{n-m}$$

**Spolehlivost majoritního zálohování:**

$$R = \sum_{m=2}^n \binom{n}{m} p^m (1-p)^{n-m} = P_2 + P_3$$

$$R = 3p^2(1-p) + p^3$$







# Spolehlivost majoritního zálohování

- Systém se třemi prvky
- Spolehlivost 1 prvku je  $p$
- Alespoň 2 musí fungovat

$$R_3 = 3p^2(1 - p) + p^3$$



Porovnání spolehlivost oproti nezálohovanému prvku:  $R_3/p$  :




Poměr  $R_3/p > 1$  pokud  $p > 0.5$ .

# Spolehlivost majoritního zálohování

- Systém se třemi prvky
- Spolehlivost 1 prvku je  $p$
- Alespoň 2 musí fungovat

$$R_3 = 3p^2(1 - p) + p^3$$



**Majoritní zálohování zlepšuje spolehlivost pokud  $p$  každého prvku je  $p > 0.5$ .**

Obecně volíme lichý počet členů, tj.  $2n + 1$ . Spolehlivost pak je:


$$R = \sum_{m=n+1}^{2n+1} \binom{2n+1}{m} p^m (1-p)^{2n+1-m}$$

Pokud uvažujeme poruchu majorizačního členu (jeho spolehlivost je  $R'$ ):

$$R = R \cdot R'$$

# Zálohování přepínáním

- Též záloha s okamžitou obnovou
- Při poruše prvku se přepne na prvek v záloze
- Předpokládáme, že prvek v záloze nestárne





- Vyžaduje (včas) rozpoznat chybu
- Vyžaduje spolehlivý přepínač
- Prvek v záloze nemusí běžet (ale musí se rychle zapnout)
- Pravděpodobnost poruchy lze modelovat Poissonovým rozdělením

# Poissonovo rozdělení

- Pro vyhodnocení pravděpodobnosti počtu jevů v určitém intervalu (intervaly času, délky, km, apod)
- Předpokládejme, že v jednom intervalu se průměrně děje  $a$  událostí

**Pravděpodobnost výskytu  $x$  událostí je:**

$$P(X = x) = \frac{a^x}{x!} e^{-a}$$



# Poissonovo rozdělení

- Pro vyhodnocení pravděpodobnosti počtu jevů v určitém intervalu (intervaly času, délky, km, apod)
- Předpokládejme, že v jednom intervalu se průměrně děje  $a$  událostí


**Pravděpodobnost výskytu  $x$  událostí je:**

$$P(X = x) = \frac{a^x}{x!} e^{-a}$$

**Příklad:** Ve serverovně se každý měsíc porouchá v průměru 1 HDD. Jaká je pravděpodobnost, že se porouchají tři disky?

$$a = 1$$

$$P(X = 3) = \frac{a^3}{3!} e^{-a} = 0.061$$



# Poissonovo rozdělení

- Pro vyhodnocení pravděpodobnosti počtu jevů v určitém intervalu (intervaly času, délky, km, apod)
- Předpokládejme, že v jednom intervalu se průměrně děje  $a$  událostí

**Pravděpodobnost výskytu  $x$  událostí je:**

$$P(X = x) = \frac{a^x}{x!} e^{-a}$$

Ve spolehlivosti  $a = \lambda t$ , kde  $\lambda$  je intenzita poruch

$$P_x(t) = \frac{(\lambda t)^x}{x!} e^{-\lambda t}$$

- intenzita poruch je konstantní  $\lambda \rightarrow$  pouze pro normální období života prvku

## Poissonovo rozdělení — příklad

- Průměrný počet poruch na tažném lanu je 0.05 za rok
- Vypočítejte pravděpodobnost 0, 1, 2, ... poruch během 20 let

$$P_x(t) = \frac{(\lambda t)^x}{x!} e^{-\lambda t}$$

Intenzita poruch je  $\lambda = 0.05/\text{rok}$ .

$$P_0(20) = \frac{(0.05 \cdot 20)^0}{0!} e^{-0.05 \cdot 20} = e^{-1} = 0.367$$

$$P_1(20) = \frac{(0.05 \cdot 20)^1}{1!} e^{-0.05 \cdot 20} = 0.367$$


$$P_2(20) = \frac{(0.05 \cdot 20)^2}{2!} e^{-0.05 \cdot 20} = 0.183$$

$$P_3(20) = \frac{(0.05 \cdot 20)^3}{3!} e^{-0.05 \cdot 20} = 0.061$$

# Zálohování přepínáním

## Předpoklady

- Poruchy prvků v záloze nejsou závislé na běžícím prvku
- Prvky jsou stejné a mají konstantní intenzitu poruch  $\lambda$
- Přepínací (a měřící) prvek je 100% spolehlivý



System s dvěma prvky (tj. jeden je v záloze) je funkční, pokud nastane max 1 porucha:

$$P_0(t) = \frac{(\lambda t)^0}{0!} e^{-\lambda t} = e^{-\lambda t} \quad P_1(t) = \frac{(\lambda t)^1}{1!} e^{-\lambda t} = \lambda t e^{-\lambda t}$$

Pravděpodobnost, že tento systém běží je:


$$R(t) = P_0(t) + P_1(t) = e^{-\lambda t}(1 + \lambda t)$$



# Zálohování přepínáním

## Předpoklady

- Poruchy prvků v záloze nejsou závislé na běžícím prvku
- Prvky jsou stejné a mají konstantní intenzitu poruch  $\lambda$
- Přepínací (a měřicí) prvek je 100% spolehlivý




**Obecně** Systém s  $n$  prvky v záloze může vykázat max  $n$  poruch

$$R(t) = \sum_{x=0}^n P_x(t) = \sum_{x=0}^n \frac{(\lambda t)^x}{x!} e^{-\lambda t}$$

# Porovnání paralelní zálohy a zálohy s přepínáním

## Paralelní záloha




- Záložní prvky trvale v provozu (stárnou)
- Výstupy záloh se nesmí rušit
- Záloha je okamžitá
- Není třeba detekovat poruchu

$$R(t) = 2e^{-\lambda t} - e^{-2\lambda t}$$

$$T_s = \frac{3}{2}\lambda$$

## Záloha s přepínáním



- Prvek v záloze je vypnut (nestárne)
- Přepínání není nekonečně krátké
- Přepínání může selhat


$$R(t) = e^{\lambda t}(1 + \lambda t)$$

$$T_s = \frac{2}{\lambda}$$

**Paralelní zálohování je horší než záloha s přepínáním**

# Porovnání paralelní zálohy a zálohy s přepínáním

Pro  $n = 2$  prvky,  $\lambda = 0.2$



# Porovnání paralelní zálohy a zálohy s přepínáním

Pro  $n$  prvků,  $\lambda = 0.2$

