

Navrhněte a realizujte měřič postřehu

1) Dlouhý stisk tlačítka spustí měření

2) Po uplynutí náhodné doby v rozsahu 3 - 6 s dojde k rozsvícení LED a spuštění stopek

3) Po stisknutí tlačítka dojde k zastavení stopek a zobrazení naměřeného času